




UDI Add-On (US-FDA) Release Notes





Inhaltsverzeichnis

1. Änderungen im V2020/12	3
1.1 Transportaufträge	3
1.2 Änderungen	3
1.2.1 UFA-9	3
1.2.2 UFA-26	3
1.2.3 UFA-27	3
1.2.4 UFA-28	3
1.2.5 UFA-31	3
1.2.6 UFA-36	4
1.2.7 UFA-37	4
1.2.8 UFA-38	4
1.2.9 UFA-39	4
1.2.10 UFA-40	4
1.2.11 UFA-41	4
1.2.12 UFA-42	4
1.2.13 UFA-50	5



1. Änderungen im V2020/12

1.1 Transportaufträge

Transportnummer	Release Datum	Änderungskategorie
ECCK900433	02.12.2020	Korrekturen und Verbesserungen
ECCK900435	02.12.2020	Customizing Einträge

1.2 Änderungen

1.2.1 UFA-9

Erweiterung des Feldes „Previous DI“ bei der Stammdatenerfassung.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-9	Verbesserung	/UDI/US_UDI_MAINTAIN	--

1.2.2 UFA-26

Rechtschreibfehler wurde in der Transaktion Issuing Agency korrigiert.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-26	Verbesserung	/UDI/US_CL_AGENCY	--

1.2.3 UFA-27

Die Ausgabe im Report /UDI/US_UDI_STATUS_READ wurde so angepasst, dass der Text auch korrekt ausgegeben wird, wenn die Materialnummer zahlenartig ist.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-27	Bugfix	/UDI/US_UDI_STATUS_READ	

1.2.4 UFA-28

Der Prüfmechanismus, welcher beim Import mit dem Excelfile die leeren und formatierten Zellen entfernt, wurde angepasst. Unter Umständen wurden nur teilweise erfasst Zeilen gelöscht.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-28	Bugfix	/UDI/US_UDI_UPLOAD	

1.2.5 UFA-31

Die Beschreibung des Feldes GMDN Code wurde im Excelfile angepasst. Neu ist die Beschriftung GMDN Code | FDA PT Code.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-31	Verbesserung	Excel template	



1.2.6 UFA-36

Der Bereich Readme im Excelfile wurde angepasst. Verbesserte Beschreibungen der Felder und der diversen Einfärbungen wurden ergänzt.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-36	Verbesserung	Excel template	

1.2.7 UFA-37

Es wurde ein Bereichsmenü (/UDI/US) erstellt.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-37	Verbesserung	Neu erstellter Programmteil	

1.2.8 UFA-38

Die Primary DI Nummer mit führenden Nullen wurde von der Anwendung bei der Eingabe im Selektionsbildschirmen nicht erkannt. In Abhängigkeit von der Nummernkonvertierung im SAP wurden keine Datensätze ermittelt. Dies wurde behoben.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-38	Bugfix	Alle mit Selektionsfeld Primary DI	

1.2.9 UFA-39

Erweiterung der Selektionskriterien in der Stammdatenübersichtsanzeige.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-39	Verbesserung	/UDI/US_UDI_VIEW	

1.2.10 UFA-40

Aufruf der Stammdatenübersicht über den Datentransfer.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-40	Verbesserung	/UDI/US_UDI_VIEW	Performance-Verbesserung

1.2.11 UFA-41

Die Datenintegrität wird nicht korrekt entladen bzw. es gibt eine falsche Anzeige. Anpassungen zur Problemlösung implementiert

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-41	Bugfix	Diverse	Datenintegrität zeigte zuvor geladene Daten, beim erneuten Einstieg mit anderem Material

1.2.12 UFA-42

Beim Anlegen eines neuen Datensatzes mit der Transaktion „Datensatzanlage mit Vorlage“ wurde eine Anpassung vorgenommen, sodass der Materialkurztext nicht mehr von der Vorlage genommen wird.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-42	Verbesserung	/UDI/US_UDI_AMV	



1.2.13 UFA-50

Die Nummernkonvertierung Package DI, Previous DI und secondary DI wurde gemäss GS1 ergänzt (Bug). In der UDI Add-On Anzeige werden die Nummern nun mit führenden "0" für GS1 Nummern angezeigt.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-50	Bugfix	Alle mit Selektionsfeld Primary DI	